



REQUERIMENTO Nº 51/2024

Autoria: Elenita Alves Xavier
Barreiros
Nº do Protocolo: 106/2024
Protocolado em: 26/11/2024 11h01

RETIRADA DE UM QUEBRA-MOLA EXISTENTE EM FRENTE AO Nº 246 DA RUA BOM JESUS, POR SER CONSIDERADO IRREGULAR.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:

O referido quebra-molas encontra-se totalmente irregular, sem qualquer tipo de sinalização, seja por meio de placa ou faixa pintada no asfalto. A ausência de sinalização adequada tem causado trepidações constantes devido ao tráfego intenso de veículos pesados, o que vem provocando graves danos estruturais às residências, resultando em fortes trincas nas paredes.

Cabe destacar que, tempos atrás, uma casa vizinha desabou em razão dos mesmos problemas, o que agrava a preocupação com a segurança de todos os moradores da área.

Diante do exposto, solicito que o órgão competente tome as devidas providências para a retirada imediata do obstáculo, a fim de evitar mais danos e riscos à integridade dos imóveis e dos moradores.

Certo de sua atenção e esperando o pronto atendimento em nome dos moradores da mencionada rua, antecipo agradecimentos.

Elenita Alves Xavier Barreiros
Vereador(a) Autor(a)





EXTRATO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Documento: Requerimento Nº 51/2024

Status: processo de assinatura **FINALIZADO**

Data da Versão do Doct.: 26/11/2024 11:00:57

Hash Interno: id0xloyqox1hsubmfivno7ozlqgg8odfuiajaq9u



Chave de Verificação

HNQRH-UR85Q-UJ4SD-7IGNE-YEDES

Para verificar a autenticidade deste extrato, acesse: www.cmaguaboa.gwouvidoria.com.br/validador e informe a chave de verificação.

Lista de Signatários Deste Documento

CPF	Nome Completo	Status da Assinatura
646.***.***-20	Elenita Alves Xavier Barreiros	Assinado em 26/11/2024 11:01

